

Орган по сертификации
автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Техническая академия Росатома»
(ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»)

Схемы сертификации продукции

Номер схемы сертификации	Вид работ		
	Испытание продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
1	Испытания образцов продукции	Анализ состояния производства	Сбор и анализ информации, проведение инспекционных проверок
2	Испытания образцов продукции	—	—
3	Испытания единичного изделия	—	—
Примечание - Знак "—" означает, что данный вид работ не проводят.			

Принцип выбора схем сертификации:

Схема сертификации 1

Схему сертификации 1 применяют при сертификации серийно выпускаемой продукции. Заявителем является изготовитель продукции.

Схема сертификации 2

Схему сертификации 2 применяют при сертификации партии продукции. Заявителем является изготовитель или поставщик продукции. При выборе схемы 2 этапы анализа состояния производства и инспекционный контроль не проводятся.

Схема сертификации 3

Схему сертификации 3 применяют при сертификации единичного изделия. Заявителем является изготовитель или поставщик продукции. При выборе схемы 3 этапы анализа состояния производства и инспекционный контроль единичного изделия не проводят. Испытания не должны приводить к ухудшению характеристик единичного изделия.